



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004391

ფაქტობრივი სახელი №2 ნავთობსადგომი

(აქტის შედგენის ადგილი)

29.05.2024 წელი

(თარიღი)

M/V "SEMSA" მცურავი ზეობაში

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ქვეშ. ხევისხეობა ნავთობსადგომი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

140 № 9015424 ნავთობსადგომი 1495 მტ

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გეგმა დაწესდა
მინისტრის
დ.რ.ს.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გეგმის დამატებითი დანახარჯები. შვიდი წელიწადი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოხამსას (რეგ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ვინც დაწესდა საპროექტო ფაქტობრივი
მეთი დაწესდა უფროსი საინჟინერო

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დანიშნულების. შვიდი წელიწადი დეკლარაციის

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

საპროექტო ფაქტობრივი DES 424 000 000 008 მტ

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გეგმა დაწესდა

სიმონიძეში მონაწილეობა ავარი, სახელი, თანამდ.

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

ქობის ავარი - 13,20 მ³

გეგმის ავარი - 6,50 მ³ ხევისხეობა


(როიდან მომდევნო, გამყვანებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

საპროექტო

გარემოს დამაინჟინერებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკითხვები NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქის თან ერთად თანართი: *საქართველო* *2020*

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 მაისს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის #2 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SEMSA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004391.