



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004413

ვაიციის საზღვარი ნავსა-  
დუკობის № 8 ნავთსადგომი  
(აქტის შედგენის ადგილი)

29.05.2024 (თარიღი)

ფ/კ "FIONA" პრინციპლის ნავსადგომი VALLETTA, მდინარე  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შიშობილიაში - პირადი ნომერი.  
შეთი "FIONA MARITIME LTD" ვაიციის საზღვარი-  
(თიბისის ხომლიანობის ან წარმოშობის ან თიბისის პირის სახელი, მისი მფლობელი და მისი მისამართი)

მომწოდებელი, მისი

მისამარ

დედადანი

✓

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მდინარე ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის  
კონტეინერი საზღვარის ნავსადგომის "ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის" (დეპარტამენტის უფლებამოსითი საჯარო მოსამსახურე(ობ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)  
დანი-მომწოდებელი

✓

შემოწმების ჩატარების საფუძველი მდინარე ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის კონტეინერი საზღვარის ნავსადგომის  
ნავსადგომის № DES 327000000 07 ნავსადგომი (ბრძანება რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)


✓

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის მფლობელი  
(შემოწმებაში მონაწილეობის გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი) მდინარე ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის მფლობელი


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის  
2009 წ. შჩატი ქვითხეობი-GENERAL CARGO, ფ/კ  
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე)  
ფონი - 559967, ფაქსი - 146/600, ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის მფლობელი  
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე  
ლო მფლობელი ვაიციის საზღვარის ნავსადგომის მფლობელი - 15პ.რ. მ. ფაქსი - 4, 5 მ.  
აღწერა და ა.შ.)

ქიქელიძე, ლიანა ვ(სამ) ავში-26, 073 სეკამ მო-  
ტყლოში, სპეცნომ-გაცდია ნუქის გაშენი  
დრაფტი-WBC-20 დავში-7, 123 მოსყლოში


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ (NO REMARKS)  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: \_\_\_\_\_

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "FIONA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004413