



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004418

ზაფხულის სეზონის ნა-
ვსაფასოებ №9 ნავთსაფარი

10.06.2024

თ/მ "LEENA" ბინძურების ნავთსაფარი-MORONI
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
შემოწმებელი "LEENA SHIPPING CO.SA" ქართული
ოპერატორის ხელმოწერის ან მარშრუტის ან თარიღის

ნამდებობა, ტელეფონი,
მისამართი

დამდებელი-

სტამბა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მკვიდრი ნავთსაფარი
ნავთსაფარი ნავთსაფარი ნავთსაფარი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსახლეობის თანამდებობის სახელი, პატივი)


შემოწმების ჩატარების საფუძველი მკვიდრი ნავთსაფარი ნავთსაფარი
ნავთსაფარი ნავთსაფარი ნავთსაფარი
(ბრძანება რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ნავთსაფარი ნავთსაფარი
ნავთსაფარი ნავთსაფარი ნავთსაფარი
(გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ნავთსაფარი ნავთსაფარი
19946. მკვიდრი ნავთსაფარი-BULK CARRIER
(როდის და მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნავთსაფარი-13.712 მკ, ნავთსაფარი-22 ნავთსაფარი, ნავთსაფარი-ნავთსაფარი-
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის მოვლე დასასრულები, ტექნოლოგიური პროცესი მოვლე
ლი ნავთსაფარი ნავთსაფარი-15.712 მკ, ნავთსაფარი-22 ნავთსაფარი, ნავთსაფარი-22 ნავთსაფარი
აღწერა და ა.შ.)

ჭიწი 6(ექსტრ)ეზი-12,82 მ³ სეხომ მოცულობა,
საფუძვლი-ფაქტური ტყეში გაშენი დანერგა
MSP-II/30 დ.ეზი-469,49 მ³ მოცულობით —


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი (NO REMARKS)
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 10 ივნისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომზე მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "LEENA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004418