



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004427

ჭავჭავაძის საზღვაო ნავსადგომის №5 ნავთობსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

25.07.2024
(თარიღი)

ს/პ "MSC AMIHAN F" კონტეინტერული ნავსადგომი
(რიგულირების ობიექტის დასახელება და ლიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი სახელი,
MONROVIA, ჯერმანიის "AMIHAN OCEANWAY
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან თანამდებობის პირის სახელი, თანამდებობა, მისი კონტაქტური მისამართი,
LIMITED", ჯაიქანი-
მისამართი, სასაქონლო მისამართი)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ჭავჭავაძის საზღვაო ნავსადგომის
კონტეინტერული ნავსადგომის №5 ნავთობსადგომი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოხელის ან თანამდებობის პირის თანამდებობა, მისი კონტაქტური მისამართი,
საქართველოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, თბილისი, თანამდებობა - მისი კონტაქტური მისამართი)
საქართველოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ჭავჭავაძის საზღვაო ნავსადგომის კონტეინტერული ნავსადგომის
საპროექტო ნაგებობის № DES 8 29 000 000 11 მოძიება
(რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ჯაიქანი-საზღვაო ნავსადგომის
(შემოწმებაში მონაწილეობის მიზანშეწონილობის განმარტება, თანამდებობა - მისი კონტაქტური მისამართი)
ქ. თბილისი, თანამდებობა - მისი კონტაქტური მისამართი

შეამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვიზუალური ძიის
2008 წ. კონტეინტერული ნავსადგომი - CONTAINER, ნავსადგომი -
(როლიდან მომდებარე, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე
9996 მმ, ვიზუალური - 19 ნიუნი კაბინის - ნიუნი კაბინის ნიუნი კაბინის
გარემოს დამაზინებელი უსენები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახელება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
საქმიანობის - 15 სპ.ო. და ა.შ. - 24, 803 ნიუნი კაბინის
აღწერა და ა.შ.)

ქობიძე ზ. (სპი) ივზი - შ.ქ.პ. ჯედიმ მოქყაობა,
სამუხრო-ვეჯიუჩი წყიონ ვაშქნი ქარქი DVZ
-SKA-30 BIOMASTER ივზი - 9,7 ქ.პ. მოქყაობა-


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 25 ივლისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ "MSC AMIHAN F".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004427