



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004408

კოდ სტანდარტი № 3 ნაკადული

(აქტის შედგენის ადგილი)

MIK SUNNY L VNN " გუგუ 556 მდ გუგუ 132
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ჩატურებული 653 მდ გუგუ 556 მდ 1M0N9124926
(ამიერქის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

67 კმ 631 7945 მტ 2

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის თამათასაზორიში რიგით ჩატურები)

ვარ და და.

6. 08. 2024 წ.

(თარიღი)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა კოდი 2024 წ.

დებართაშვილის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ეებ)ის თანამდებობა, ხახლი, გვარი)

506 კვერტის ლამბაზის აუზის განვითარების მინისტრის 15 წელი და 10 თვე

შემოწმების ჩატარების საფუძველი კოდი 2024 წ.

(ზორანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ასესვა)

დებართაშვილ ჭირ გუგუ 556 მდ გუგუ 132

(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

ლამბაზის კოდი DES 024 00000013 გამოსახული

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

შემოწმებაში მონაწილეობა ასრი. სახილი თანამომი

ას)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კოდი 2024 წ. 57 მ³

კოდი 5381-8,60 m³. გუგუ 556 მდ გუგუ 132 – SBT-25

(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმბლავე,

კოდი 5381-96,16 m³. გუგუ 556 მდ გუგუ 132 – SBT-25

გარემოსდაცვითი მონაცემები უმნები და მათი მდგომარეობის მოვლენა დაზიანათება, ტექნიკური კრიტიკული მოვლენა

გარემოსდაცვითი მონაცემები

Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ~~NO REMARKS~~
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

Z


ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

Z

აქტის თან ირთვის თანართი:



ვეგოვ ვლენ,





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 6 აგვისტოსს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი რეთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #3 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SUNNY LYNN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
 5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004408.