



სახელმწიფო საქართველო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004432

ჩილდონის საზოგადო ნუბრ-
ეკუმინი N° 76 ვაჭისძე მ.

08.08.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

ი/ქ DAIWAN "LEADER" მარტინობის ნუბრეკუნი
(მოვალეობის ობიექტის დასხველება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
MONROVIA, მეომე - DAIWAN LEADER S.A. კომპანია
ობიექტის ხელშემძლივი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შემოწმა მიზანის აღვივის
გრძელებული დანართის დამტკიცებული ყოველი უფლებამოსილი საჯარო მოსამასურ(ერბის თანამდებობა), სახელი, გვ.
ინდივიდუალური მიზანის აღვივის დანართის გვ.

შემოწმების ჩატარების საფუძველი მიზანის აღვივის დანართის გვ. 08.08.2024
ნუბრეკუნი N° DES 129 000 000 14 შემოწმა
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიღებული არაა
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამთამოება
აუცილეს უზრუნველყოფა)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კუთხით შემოწმების
2018 წლ. მშენებელი - BULK CARRIER, ტუბენი
(მოდიდას მოქმედებს, გამოცემული ნედლული, წარმოქმული პროდუქტი, საპროდუქტო და ფაქტორივანიმდებავობა
21 574 ტ, გვიაუ-ი 20 ტვი, კუბის - 6/ტვილ 670 ტვ.
გარემოს დამაზინდურებული უბნები და მათი მდგრადი დახასიათება, ტუბენის გამოყენების მიზან
კრისტონ-15 p.p.m. equipment და უ 27,740 ტვები.

Yimsoil 6(9/3/1981-17,8923 kg) ham amfycosin,
Layham-2025g/m² 6yrs old 2kg ham 23/9/1981-18,13
23 amfycosin

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები შე უძლებელია (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობს შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

გენტის ხელმოწერა

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 08 აგვისტოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომზე მდგომი ცცურავი საშუალება თ/მ "DAIWAN LEADER".

შემოწმებული იქნა:

- გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
- საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
- სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
- სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
- ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
- ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
- სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004432