



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004409

გვითხმის ნომერი 5 ნაკვეთი

(აქტის შედგენის ადგილი)

09.08.2024 წელი

(თარიღი)

M/V "CANGA STAR"

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

დანიშნულება, ხელმოწერის ნაკვეთი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

ნომერი 9540039. ნაკვეთი 6756

მისამართი, რეგულირების ობიექტის მფლობელის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი

გვითხმის ნომერი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სსელი, გვარი

დანიშნულება, ხელმოწერის ნაკვეთი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სსელი, გვარი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სსელი, გვარი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სსელი, გვარი

შესაბამისი საპარტოლერი საფუძველი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

გვითხმის ნომერი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკითხვები NO REMARKS*
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *არაა*

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 9 აგვისტოს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „CANGA STAR“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004409.