



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004457

ზაიფის საზღვაო ნავს-
დაცვის №1 ნავსსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

19.08.2024

(თარიღი)

თ/პ "METEORA" პიტიტონის ნავსდაცვა - BARI
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირის ნომერი,
შემოწმების საგანი - "MOREFIN S.P.A." გაიჭირი

[Signature]

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზღვის დაცვის
კონვენციის სამართლებრივი საფუძველი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი სააგრო შესაბამისობის თანამდებობის მქონე პირი)
დაცვა - ინსპექტირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზღვის დაცვის კონვენციის სამართ-
ლებრივი საფუძველი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დოს აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს პატივის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შვი ზღვის დაცვის
2009 წ. ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - OIL/CHEMICAL TANKER
(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახელება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი - ნავსდაცვის აქტის ნაწილი -
აღწერა და ა.შ.)

ქაბოს 7/შვილი) კბი - 49,2423 სუიომ მოცულობა,
შაბუაბნო-ფეცაფი მუდოლ უბნენი რანდუქი
ST-2A SUPER TRIDENT რანდუ - 6,1323 მოცულობა 2


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

მონაწილეთა ხელმოწევა:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 19 აგვისტოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N1 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება თ/ტ "METEORA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004457