



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004447

గుండి సంక్లణ N8 టెస్కార్బోగ్రేషన్  
(అప్పటికే శ్వాసాన్వయిక వ్యాయామాలయి)

6.09.2024 6pm  
(m/female)

(აქტის შედეგენის ადგილზე)  
M/V ALAZ - 1" კოუს კოდი 69310  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომაზრულის ან ფაზიკური პირის სახელი, უკარი, თანამდებობა, ტელეფონი,  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომაზრულის ან ფაზიკური პირის სახელი, უკარი, თანამდებობა, ტელეფონი,  
მხრამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომაზრულის ან ფაზიკური პირის სახელის სიტყოთობის რიგით ჩიტიგი)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ~~განკუთხული~~  
~~განკუთხული გარემოს მიზანი~~  
დეკრეტის ფულებამოხლი საჯარო მოსამსახურ(უცხ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი განკუთვნილი დღის გარეშე არ არის  
დროსანება. რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ას სხვა  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)  
საზოგადო უფროსი DFS 324 000000 15 გადახდა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს 2024 ეკიანის  
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – შისი აოცებობისას)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კუთხის სიგრძე - 12,40m<sup>3</sup>

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩამოხატვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განშარტება \_\_\_\_\_

აქტის თან ურთის დანართი:

*კუტენი ვაჭარა შესრულებულია*

(ობიექტის წარმომადგენლის |

მონაწილეთა ხელმოწერა: *ა. ა. ა.*



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 6 სექტემბერსს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „ALAZ-1“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004447.