



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № **004452**

ფათის ბიტი №14 ნაჭსკობი

19 09. 2024 წელი

(აქტის შიდაენის ადგილი)

(თარიღი)

MN „KAPIAN AVIAC A“ შპს-ზე თეხეთი თუხეთის კარბო ჯემ

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

საქსკონი ნაჭსკობი ბიტი IMON-9242302 წყნა 14062 t

ობიექტის ხელმძღვანელის, ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სას

ვეზ ვახანი

მოამართო რ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გუბიატკოვი

ფადხევანი დანიშნული შუი ზონის აქტის ვებ-საიტის

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

სამხიჯიანი თაბა დანიშნულ შუი ზონის სასტრუქტურული ვებ-საიტის

საქსკონი

აქტის ვებ-საიტის უფრო

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გუბიატკოვი ფადხევანი

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

ფადხევანი შუი ზონის აქტის ვებ-საიტის სამხიჯიანი

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

ფაქტის DES 324000000016 შიხანი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვეზ ვახანი

(შემოწმებაში მონაწილეობა ადამიანი, სახელი, თათბარის დასახელება – თითო ადგილისთვის)

პაპიანი ვახანი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვეზ ვახანი

შუი ზონის აქტის ვებ-საიტის 17 მ³ ზომის 58,60 მ³

(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

ფაქტის ვახანი ფადხევანი სკოლა MSTP-18

გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგრადი მოვლის მოკლე დანახიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

შუი ზონის აქტის 18,20 მ³ ვახანი სკოლა

აღწერა და ა.შ.)

ვახსნა ინსტრუქციის სტრუქტურა და აკრძალა.

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ~~ჩ გამოვლენილი~~ NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: ქვემოთ იხილეთ მხარა

მონაწილეთა ხელმოწერა:

ს. სულგუსტაძის სკოლის დირექტორი



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 19 სექტემბერს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #14 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „KAPTAN AYTAC A“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004452.