

ნათყობი სპეციალ. მდგ. -
ფაქტის № 8 მდგომარეობა

23.09.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

(გარიღი)

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
 შპს "MEGHNA PROGRESS" პრეზიდენტის ნდვად
 (რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი მხმარი,
 "CHATTOGRAM, ჯგუფი - "SONARGAON SEEDS
 ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი,
 CRUSHING MILLS LTD,

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ქვემოთხსენიებული სახელის მქონე პირის მიერ
(დეკარაქმინაციის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ერ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ქვემოთ-

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შეზღუდვის დონის მოხდენის სამართლებრივი
დოკუმენტის (პროცესის რეგულირების დოკუმენტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
ყფილის № DE 2270000075 (პროცესის)
 შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გაბრიელ აფთხიძე არაძე

Գրքի անունը - ԲՈՒՆԻՔԱՆԵՐ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ද්‍රව්‍යයන්-


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

গড়ি জুড়িয়া কল

20236. მშენი ჯიშები - BULK CARRIER, ნაბრუნ-
(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქციის, საპროექტო და ტექტობრივი სიმძლავრე,
58051 წმ, ეთიოპი-210 წმ - ვაზის - ნაქმული ნაქმული
გარემოს დამაზიზიზებელი უზნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
გარემოს - 15 p.p.m. დ. ეთი- 55,1 p.p.m. (ნაბრუნ)
აღნიშნა და ა.შ.)

ავზი-37,5 მ³ სუბო მოწყობა, სპეცხეობ-ფა-
ლოტი ნყიქი კაბინი და ნაწილი - SBH-25
ავზი 112 მ³ მოწყობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი (NO REMARKS)
(დარღვევითა სრული ჩამონახვალ არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღწერა

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 23 სექტემბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ რთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "MEGHNA PROGRESS".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუპული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი № 004471