



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004496

შაიფაშ ბაზუაშ ნავს-
დუღის №7 ნავმსადგომი

07.10.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
ობიექტის ხელმძღვანელი)

ს/ა "MARIONA STAR" ჰინდოილოშ ნავსდუღი
ZANZIBAR, ტომი: "DALAL SHIPPING Co"
ქაიფაშ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შაიფაშ ბაზუაშ
ჰინდოილოშ ნავმსადგომის ინსპექტორი ქაიფაშ
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შაიფაშ ბაზუაშ ჰინდოილოშ ს-
მახვიკოს ყფილის №005 42100000017 მოთხოვნა
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქაიფაშ ყფილის ინსპექტორი.

არ ყფილის მონაწილეობა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვეზაყენაშ მის
1972 წ. ს/ა ს/ა-მახვიკოს /LIVESTOCK CARRIER ნავსდუღი-
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნაღვლოვანი, წარმოებული პროდუქტის, სპორტული და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
1895 წ. ვეზაყენაშ ნავსდუღი, ქაიფაშ-ს/ა ს/ა-ს ნავსდუღი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახელება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ქაიფაშ ყფილი ვეზა-7.7 მ. ს/ა-ს ვეზა-4.1 მ. ს/ა-ს ნავსდუღი
აღწერა და ა.შ.)

სტუდენტ-ვესტუხი ნეკე მის 2(თბი) ავ მი - AFT, E
140, 1853 სუხომ მოცულობით

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი:

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 07 ოქტომბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება ს/მ "MARIONA STAR".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004496