



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004486

ფოთის პორტი №8 ნავსადგომი  
(აქტის შედგენის ადგილი)

1.11.2024 წელი  
(თარიღი)

M/V "ANUBIS" ჰაუზი კონტაინერული ფოთში  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ქვეშ. სვეტოფორის ნავსადგომი ნავსადგომი  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9226695 ნავსადგომი 6272 mt  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

ვეზელ კანკინი  
წინამძღოლი  
დაბ: [ ]  
[ ]

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტიაშვილი  
სვეტოფორის ჰაუზში კონტაინერული ფოთის პორტში  
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ვინცეცხიანი სამსახურის ფოთის ვახუშტიაშვილი  
სვეტოფორის ჰაუზში ნავსადგომი - ნავსადგომი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტიაშვილი სვეტოფორის  
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დეკრეტის, შვიდი წელი ვახუშტიაშვილი ვინცეცხიანი  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

სვეტოფორის ჰაუზში DES 82400000020 ვინცეცხიანი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვეზელ კანკინი  
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)

და ვინცეცხიანი ვინცეცხიანი  
[ ]

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვახუშტიაშვილი ვინცეცხიანი - 10,50m<sup>3</sup>

სვეტოფორის ჰაუზი - 25,17m<sup>3</sup> ვახუშტიაშვილი ვინცეცხიანი - MSTP 1A  
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

ვახუშტიაშვილი ვინცეცხიანი - 19,20m<sup>3</sup> ვეზელ კანკინი  
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

სვეტოფორის ჰაუზი  
[ ]  
[ ]  
[ ]

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკითხვები NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩაზონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

ექტს თან ერთვის დანართი: 

მონაწილეთა ხელმოწერა: 



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 ნოემბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „ANUBIS“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004486.