



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004567

ფოთის ზოხი №10 ნავსადგომი

25.12.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „SEA STAR“ მუხრანის ზოხი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ფოთის ზოხი ნავსადგომი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

მუხრანის ზოხი. IMR: 7929619 ნავსადგომი 343304

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი

გვარს ვანიძე

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გვარს ვანიძე

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(შრომანბანა - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

(მომწოდებელში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გვარს ვანიძე

გვარს ვანიძე


(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

გვარს ვანიძე


გვარს ვანიძე




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები შეცდომები NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



, აქტს თან ერთვის დანართი: ახსნა-განმარტება



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 25 დეკემბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #10 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SEA STAR“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004567.