



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ნათყობის სიზღვიო ინსპექტირების აქტი № 004598
გვსაქუყხის №7 ნავთისდები 22.01.2025
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
ა/ზ "HS DIGNITY" ჰიჭიოთონ ნავსადგუმი
(რიგულირების ობიექტის დასახელება და ზაიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
BLSA, შვიოჭირ- "HS MARITIME DYNASTY SA"
ობიექტის ხელმძღვანელი-
ქაიჭანი-

შოქიერი, დავითი
ქაიჭანი №

საქართველოს შესაბამისი განონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვიოჭირი
წონვერეიყი სამხივედონ უყუოთიოი ყუოთი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი)
სეუიდიფ- ინსპექტირებ-

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვიოჭირი
სამხივედონ ყუოთიოი № DES 121000000003
წონვერეიყი (ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ)
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღოს ხაიჭანი ყუოთიოი ინსპექტირებ-

დ. ყუოთიოი ჰიჭიოთონ.


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვი ყუბეიქი ძიის
2008წ. შხივი წვიხიშვირი - GENERAL CARGO
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ხიოლოლო, წარმოებული პროდუქცია, საპროდუქტო და ფაქტობრივი ხიოლოლო)
ბეყობევი - 5715 წწ, ეოთი - 16 წწი, ქაიჭანი
გარეშე დამაბინძურებელი უბნებო და მათი მდგომარეობის მოვლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოვლე
ნიჭიველი წვიხი ჰიჭიოთონ ქიქი ავ ბი- 72.123
(აღწერა დამ.)

შოკაძე, ჯორჯი ვ(სამ)ეზი-24, 103 სეხიო
შოკაძე, სერგეი ვლადიმერ ძე
კონსტრუქციის-ESWA 3 დ. 22.01.2019

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლინდა
NO REMARKS (დარღვევით სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 22 იანვარს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "HS DIGNITY".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004598