



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004602

გათყობის აქტი № 004602  
დასაბუთების № 004602  
(აქტის შედგენის ადგილი) 28.01.2025 (თარიღი)  
მ/შ "HAYVA KARABEKIR" ჰერეტიკის ნაგებობა  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,  
ფიზიკური - PAXAMA, ქვემოთ "LIVADI SHIPP-  
ING LTD", სახელი -

მომწოდებელი, ადრედაცვა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(დეპარტამენტის ავტომატური მომსახურების) მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(ბრძანება) მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(სახელი, გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი პ...

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები მკვლევარი  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(როდის დაწყებული, როდის დასრულებული, წარმოებული პროდუქცია, პროექტი და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
მკვლევარი - 4995 წ, ექსპერტიზის, გარემოს-  
მკვლევარი მკვლევარი მკვლევარი  
(აღწერა და ა.შ.)


8,893 მოტყლითი, ჯიშის მ/ნაი/სგზი 22,473  
სუხამ მოტყლითი, სუხუხეთ-გვალაყბი ნუქის  
გაშენილი ღრუხი WBC-20 დავი-7,1473 მოტ.

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ანი გამოვლენილი  
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: \_\_\_\_\_

მონაწილეთა ხელმოწერა:



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 28 იანვარს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "HAVVA KARABEKIR".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004602