



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004579

ფოტო ბეჭედი №1/0 ნავსადგომი

05.02.2025

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „PLUTON“ შტაბი მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ნავსადგომი მანათ IMO № 8866022 ნაპირი 3788

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან თიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

გვს ვაჩუაძე

მანათ მანათ

მისამართი, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეკვიზიტები)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გვს ვაჩუაძე

ზემო ნაპირის მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

საქართველოს ფოტო ბეჭედი მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

ფოტო ბეჭედი

მანათ მანათ

ფოტო ბეჭედი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გვს ვაჩუაძე

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

ფოტო ბეჭედი DES 92500000002 მანათ

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გვს ვაჩუაძე

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვს ვაჩუაძე, სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

მანათ მანათ

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვს ვაჩუაძე

მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის 14,62³ მანათ

(როდობა მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

3,52³ მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

მანათ კაპიტან ზემო ნაპირის

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლინდა NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტის თან ერთვის თანართი: ინჟინერის მომსახურების აქტი

მოხაჯილეთა ხე:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 5 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #10 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „PLUTON“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004579.