



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004611

ფართობი №1 ნაკვეთის აღწერა

12.02.2025 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/T "THRACIA KA" მეტალიკური თაქტონის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ქვემოთ ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

140 № 9493377 ნაკვეთი 8705 მ<sup>2</sup>

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის ან მფლობელის ან მფლობელის რეპრეზენტანტის

ვუბნის განყოფილება  
მთავრობის სამსახურის ნაწილი  
დას.:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ კვიციანი  
ზედამხედველობის დეპარტამენტი, შპს ზედა

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაწესდა ვინაიდან სადამსახურეო დროს  
განყოფილებაში, შეიქმნა ვახტანგ კვიციანი, ყველას  
სადაც მსახურობდა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ კვიციანი ზედამხედველობის

(ზომანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დეპარტამენტი, შპს ზედა, ვინაიდან ვახტანგ კვიციანი, ვინაიდან  
სადამსახურეო ყველას DES 925 00000002 ზედამხედველობის

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვუბნის განყოფილებაში

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი,

და მთავარი პერსონალი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვახტანგ კვიციანი - 12,3მ<sup>3</sup>

შესამოწმებელი ობიექტის მოცულობა ვახტანგ კვიციანი - 23,51მ<sup>3</sup> ვახტანგ კვიციანი

(ორდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

სასაბუნების, WFCB, ვახტანგ კვიციანი 20,43მ<sup>3</sup>

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე


ვუბნის განყოფილებაში ვახტანგ კვიციანი და ვახტანგ კვიციანი

აღწერა და ა.შ.)

სეხოფიცეპენი მსოპრა




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ NO REMARKS  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_



აქტს თან ერთვის დანართი: ყნვევედი ვიდეო მსოპრა

მონაწილეთა ხელმოწერა: 





### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 12 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/ტ., "THRACIA KA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004611.