სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004613

ფოთის პორტი №9 ნავმისადგომი 14.02.2025 წელი
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)

M/V "SOFULAR 1" მშრალტვირთი ხომალდის დროშის
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ქვეყ. რეგისტრაციის ნავსადგური პანამა,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9540601 წყალწყვა 2861 ტ
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

გემის კაპიტანი
მოქალაქე
[illegible]

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის. შავი ზღვის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ეებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაცვის განყოფილების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
[illegible]

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დეპარტამენტის. შავი ზღვის დაცვის, განყოფილების
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

სამმართველოს უფროსის DES 9 25 0000002 ბრძანება

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გემის კაპიტანი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, [illegible])

და [illegible]

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ბალასტური წყალი - 8,58 m^3

შლამის წყალი - 20,14 m^3, ფეკალურ-სამეურნეო
(რომლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული,წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

სისტემა JOWA BOI-STP 2. ფეკალური წყალი - 7.07 m^3
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

გემს გააჩნია სერტიფიცირებული სისტემა
აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა NO REMARKS

(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: ფოტო ვიდეო მასალა

14/02/2025

DES 1 25 00007331

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 14 თებერვალსს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ,,SOFULAR 1 ''.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004613.