



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004614

ფაქტის აქტი № 75 აქტი

17.02.2025 წელი

მ/შ, ONUR G.A. (აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ხელმოწერის ნაწილობრივი ვარიანტი
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
I 40 N 9238076 ნაწილობრივი 14, 193 m
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)


გამოწმებული
მომწმინდველი
და:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ფაქტობრივად
გამოწმებულია დანართი. 2-ე ფურცელი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ფაქტობრივად ნაშრომის აღწერა
ფაქტობრივად მოთხოვნილია აქტი. 1-ე ფურცელი
ზედა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ფაქტობრივად გამოწმად
(ზრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
ფაქტობრივად. 2-ე ნაწილი ფაქტობრივად ნაშრომის აღწერა
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
ნაშრომის აღწერა DES 92500000002 3-ე ნაწილი

შეამოწმა ფაქტობრივად
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)
ფაქტობრივად


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ფაქტობრივად - 12,9m³
შეამოწმა ფაქტობრივად - 64,06m³. ფაქტობრივად ნაშრომის აღწერა
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
MSTP 1B VACUUM. ფაქტობრივად - 18,2m³
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ფაქტობრივად ნაშრომის აღწერა




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *sh ვაშლი* NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



თი: *ახსნა-განმარტება*

ელ

მონაწილეობა ხიომონირა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 17 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ, „ONUR G. A“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004614.