



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004637

ჭავჭავაძის საზღვაო ნავ-
სადგუმის №2 ნავსადგომი

18.03.2025

საქტის შედგენის ადგილი (თარიღი)
ს/პ "BELGRAVIA" მონტეკარლო ნავსადგომი - MANURO
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი)
შემოწმებულია "BELGRAVIA V PTE LTD" კაპიტანი.

მისამართი, რეგულირების ობიექტის ნ.
მოხსენი. ადმინისტრაცია

ბელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
რეგულირების ობიექტის
რეგულირების №

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზღვის დ-
ცვის ეთნოგრაფიული სამუხრდელოს მუზეუმის უფროსი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
შეამოწმა ინსპექტორმა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზღვის დცვის ეთნოგრაფიული
სამუხრდელოს უფროსის № DES 025 000 000 ავ
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
გირჩევა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კაპიტანი უფროსი ადმინისტრაცია,
(გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის) გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი მოწვევითაა
ან უფროსი ტექნიკური
Z

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვი ჭეშვილი ჩიის
2006 წ. კიხიძის / L P G / C, ნავსადგომი №218 ნ.
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ფართობი - 14 გზი, მანძილი - 6/7 მ/წმ სიჩქარით
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
სტრუქტურა - სპ.პ.მ. დ. უფროსი - 11, 5503 მ/წმ სიჩქარით
აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ
 NO REMARKS (დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

ნომარეობა _____

მარტეზა

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

19/03/2025



DES 4 25 00014174

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 18 მარტს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N2 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება ა/მ "BELGRAVIA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნავით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნავის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნავის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004637