



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004764

ფართობი № 7 ნაფხსოვანი
(აქტის შედგენის ადგილი)

25.04.2025 წელი
(თარიღი)

MIV, "LADY SPERANZA" მეყჩაყი ვინეი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ვისაც დიპლომ ჰქვამს, ხელისფსიკალ ნაფხსოვანი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი

ვისაც IMON № 9200574 ნაფხსოვანი 9994 m²

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამატებითი აღწერილობის რუკის მქონეობა

გამოწმებულია

მომწმადე

დ. მ. მ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მესამესაზღვრე (ეფ) თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დ. მ. მ. ნაფხსოვანი ს. მ. მ. ნაფხსოვანი ვინეი ვინეი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

(შეძენა - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

ს. მ. მ. ნაფხსოვანი DES 325 00000000 6 ბ. მ. მ.

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი პოსტის სახელი)

დ. მ. მ. ნაფხსოვანი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

შესაბამისი ს. მ. მ. - 12,21 m³ ვინეი

(როდითა მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტი, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

ს. მ. მ. SBT-25 ვინეი ს. მ. მ. 218,2 m³

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის შოკი დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

გამოწმებულია ს. მ. მ. ნაფხსოვანი ს. მ. მ. ნაფხსოვანი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *shgadzidz NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამოშატვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *სსსპ-ის ვიდეო მასალები*

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 25 აპრილს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ „LADY SPERANZA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004764.