



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004767

ფორმი სტანდარტი 15-85 გვ. გვ. 100

(აქტი შედგენის ადგილი)

7. 05. 2025 წ.

(თარიღი)

MIKAL ALMERA Y" გურია ხატი ვაკები
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ფორმა 1322. ჩატი გვ. 65 გვ. 2 უნი
(ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, მანამდებობა, ტელეფონი,
ფორმა I MOL 9300910 ცურბევა 21,227 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებაზე რეკვიზიტი)

ვალი განვითარების
მისამართი
გვ. 13.

5

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
ცურბევის პირი და მის მიმღებელი. 253 გვ. გვ. 21
(დეკანტაშვილის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ეების) თანამდებობა, საცული, გვარი)
სონი გვ. 21
მისამართი ვალი განვითარების მისამართი გვ. 13
2025 წლის 15 მაისი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ცურბევის გვ. 21
(მომარტინი - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
ცურბევი. 253 გვ. გვ. 21
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სამართლებრივი სამსახურის ადგილობრივი მინისტრი
ცურბევის უსახლის DES 525 000 0008 გადახდა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ცურბევის გვ. 21 გვ. 62

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მთი აოსეიონისას)

ცურბევის გვ. 21 გვ. 62 ცურბევის გვ. 21 გვ. 62

2

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
ცურბევის გვ. 23, 81 m³

1 მდგ. აბ - 21, 39 m³ ვალი გვ. 21 გვ. 62
(როგორდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებულ პრდესები, საპროექტო და ფაქტურით ვალი გვ. 21 გვ. 62 ცურბევის გვ. 25 გვ. 21 გვ. 62 ცურბევის გვ. 23, 81 m³
გარემოს დამატინებული უბნები და მათი მდგომარეობის მსგავს დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოვლე
ცურბევის გვ. 21 გვ. 62 ცურბევის გვ. 25 გვ. 21 გვ. 62 ცურბევის გვ. 23, 81 m³

byhangsugyan Lymstra

Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები NO REMARKS
(დარღვევებთა სრული ჩამოშათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

Z

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

Z

აქტს თან ერთვის დანართი: აბიარა 2020 26.01.

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 7 მაისს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი
მცურავი საშუალება მ/ტ „ALMERA Y“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სითხე;
 5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004767.