



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004605

წილის საზღვარს გავსაყენებ
№ 8 გავსაყენებ

03.02.2025

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

მ/გ "IDELE 2" მიწებიდან გავსაყენებ BOLSHOY PORT OF
ST. PETERSBURG, შედგენილი: "IDELE SHIPPING COMPANY
LTD", გასაყენებ -

შემოწმების დამადასტურებელი რეგვიზიტები

შეძენის რეგვიზიტები

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შეიქმნა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს


გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

არაქმნიან მონაწილეობა


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
2019 წ. მუხლი მიზნობრივი MULTIPURPOSE, ნაწილობრივ
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე)
630561, ელას-ყი-116666, ვახტანგ-6/შეიქმნა ნაწილობრივ
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
მუხლი - 15პ.რ.თ. და სხვა - 10, 61, 63 მოქმედების, ნაწილობრივ
აღწერა და ა.შ.)

2(მბ)/სფი 12,06 კვ სეჩით მოყვანით, სტყურო-
ფალოყი წყლის გაწვევადან და BR 3700 BG
ქ სფი - 10,67 კვ მოყვანით


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები სახმადო მოყვანე
ნვთითის თქმული მოყვანით (დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)
ქსნობი წინაშე ნაწილი-1 არის



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა არ გამოვლინ




ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება არ გამოვლინ



აქტის თან ერთვის

წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ

03.02.2025

№ 8 ნაფთის ქობით, შვი ზოვით მცხეთის ქობილი ნაფთის ქობით (თარგმანი)
(ოქმის შემდგენლის ადგილი)

თქმის შემდგომი თანამდებობა, სახელი, გვარი, მამაკაცი/ქალი

თქმის მიმდევრობის ყველაზე გრძელი რ-ინსერქცია

სამართალდამრღვევი: შ/ბ "IDEL-2"-ის ყველი ბეჭედი

სახელი, გვარი, თანამდებობა

გადი №, საცხოვრებელი ადგილი; იურიდიული პირის შემთხვევაში - მისი საბუღალტრო, სასტატისტიკო

၂၂/၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ

ნომერი, იურიდიული მისამართი, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილება (პირის მონაცემები)

გამოვავლინე, რომ

საბჭოთაო საყრდენი-სუამთსმუხ-

გამოვავლინე, რომ სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არხი
სეზონი უყუბნდჷ-ნაძილი I, სოხ შაშნოხი ხანაჲნი

რაც არის:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის

59.ე

დარღვევა,

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)

ნარჩენების მართვის კოდექსის

დარღვევა.

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)

სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება:

განმარტებული არღვევა



მოწმეებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, გათვალისწინებული საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით.

(მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი)

ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან):

(ხელმოწერა)

ოქმის შემდგენელი:

სამართალდამრღვევი:

ოქმის ერთი პირი მივიღე

დამკვეთი: სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გაოქმისდაცვითი უმცირესობის დეპარტამენტი

დამამზადებელი: შპს "პოლიგრაფისტი"
სფს-ს რეგისტრაციის №38-5320



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 03 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "IDEL 2".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე. აღნიშნული შემოწმების დროს გამოვლენილი იქნა სახომალდო დოკუმენტში - ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში - ნაწილი -I არის არასწორი ჩანაწერი.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004605,

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №082422 უფროსი მექანიკოსის

იმართ, საქართველოს ადმინისტრაციულ

სამართალდარღვევათა კოდექსის 59-ე მუხლით.