



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004620

აქტის ნომერი № 75 გვერდი

(აქტის შედგენის დღითი)

13.03.2025 გვერდი

(ფარიდა)

MV „MULAMA“ ფაქტურული ფორმა  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ფორმა, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,  
ფორმულირებული ფაქტურული ფორმა ტექსტი  
მიმღების ხელშრეანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, ტანამდებობა, ცელეფონი  
TMO № 9339791 ტექსტი 16,960 ლარი

მისამართი, რეგულირები:

გვერდი არ გვიჩვენება

ამ ფაქტის მართვის ნიშანი.

მიზანი:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა  
ფაქტურული ფორმა, რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ

(დეპარტამენტის უფლებამოსილობა მოსახლეობის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ფაქტურული ფორმის ფორმა ვ. სახელი ვ. გვარი  
მიზანი 34323 მნალ გვარი 15 წელი 2025 წლის 15 მარტი

ტ.

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ფაქტურული ფორმა

(მონაცემა – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებან სხვა)

ფაქტურული ფორმა, რეგულირების ფაქტურული ფორმა

(შესახამისი სამორჩლებრივი საფუძველი)

ლაგოზი, 1 ფაქტურული FES/125 00000004 შედეგი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ფაქტურული ფორმა

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – უსა აუსებობისას)

და დავით 27/5 გვერდი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ფაქტურული ფორმა - 10 ჭრა

ფაქტურული ფორმა - 18,60 m<sup>3</sup> ფაქტურული ფორმა.

(როდიდან მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, სპეროექტი და ფაქტური სიმძლავე,

სახელი SBT-25. ფაქტურული ფორმა - 383 m<sup>3</sup>

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგრადი მოვლე დახასიათება, ტექნიკური პროცესის მოვლე

2025 წელის ნოემბრი ა. გრიგორი

By hand or by computer

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები NO REMARKS  
(დარღვევათა სრული ჩამოხატვალი არსებობის შემთხვევაში)

1


მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

2

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

2

აქტს თან ერთვის დანართი: აბუზიფონი 2600



მონაწილეთა ხელ

2



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 13 მარტს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  
სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს  
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების  
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი  
მცურავი საშუალება მ/ტ., „MY LAMA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ  
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების  
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის  
ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი  
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:  
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და  
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში  
არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის  
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების  
ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი  
№004620