საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ოქმი № 082408

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ

ფოთის პორტის №14 ნავმისადგომი 24.03.2025
(ოქმის შედგენის ადგილი) (თარიღი)

მთავარი [illegible] ინსპექტორი [illegible], [illegible]
(ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი)
[illegible] [redacted]

სამართალდამრღვევი: M/V „MSC ELBE III" [illegible] IMO № 9236688
(მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ: ფიზიკური პირის შემთხვევაში მიეთითება სახელი, გვარი, დაბადების
გემის მთავარი მექანიკოსი [redacted] [illegible]
თარიღი, პირადი №, საცხოვრებელი ადგილი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – [redacted]
მოქალაქე [illegible] [redacted]
[redacted] სამართლებრივი ფორმა [redacted]
პასპორტი № [redacted]

გამოვავლინე, რომ ამ წლის 24 მარტს ჩვენს მიერ შემოწმებული იქნა
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი)
ფოთის პორტის №14 ნავმისადგომზე მდგომი M/V „MSC ELBE III"
გემის მთავარი მექანიკოსი [redacted] მოქალაქე
შემოწმების შედეგად გამოვლინდა [illegible] [illegible] [illegible] გემის
[illegible] [illegible] ნარჩენები [illegible] [illegible] [illegible]

რაც არის:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ______________________________

59-ე მუხლი ______________________________ დარღვევა,

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)

ნარჩენების მართვის კოდექსის ______________________________

______________________________ დარღვევა.

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)

სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება:

I am C/E of MSCELBE3 made not correct entries in the ORB part 1 24.03.2026

MSC ELBE III
Date
CHIEF ENGINEER

მოწმეებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, გათვალისწინებული საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით.

____

(მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი)

____

ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან): ______________________

(ხელმოწერა)

____

ოქმის შემდგენელი: ______________________

სამართალდამრღვევი: ______________________

(ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა)

MSC ELBE III

ოქმის ერთი პირი მივიღე: ______________________

(სამართ ... ა)

დამკვეთი: სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ... ელობის დეპარტამენტი

დამამზადებელი: შპს "პოლიგრაფისტი"
სფს-ს რეგისტრაციის №38-5320

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004625

ფოთის პორტი №14 ნავმისადგომი — 24.03.2025 წელი
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)

M/V „MSC ELBE III" [illegible]
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

[illegible]
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი

[illegible] IMO №9236688 [illegible] 26106 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

[illegible]

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა [illegible]
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

[illegible]

შემოწმების ჩატარების საფუძველი [illegible]
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
[illegible]
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
[illegible] IDES.125 0000004 [illegible]

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს [illegible]
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)
[illegible]

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები [illegible] 48,5m³
[illegible] – 147,2m³ [illegible]
(რომლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული,წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
[illegible] ST2A Super Trident [illegible] – 728,04m³
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
[illegible]
აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არასწორი ჩანაწერი
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

ნავთობის ოპერაციების ჟურნალის ნაწილი 1

Not correct entry as in the oil record book Part I

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: MSC ELBEIN

24/03/2025

DES 2 25 00015298

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 24 მარტს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის N14 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ ,,MSC ELBE III''

შემოწმებული იქნა:
1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1 და 2), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. ბალასტური წყლის მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა;
5. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე; შემოწმებული იქნა ნავთობშემცველი (ლიალური) წყლების სეპარატორის და სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი დანადგარების მუშა მდგომარეობაში მზადყოფნა;
6. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდება გემის ავზში ამ დანადგარიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა. (დაკეტილი და დალუქული);
7. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
8. სამანქანო ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების შედეგად გამოვლინდა რომ ნავთობ ოპერაციების ჟურნალში წარმოებდა არასწორი ჩანაწერები.

აღნიშნული შემოწმების შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004625

ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი მიერ შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №082408 გემის მთავარი მექანიკოსის მიმართ, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 59-ე მუხლით.