



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი

№ 003571

ქ.ათენი ავჭინის ქ. N145
(აქტის შედგენის ადგილი)

17 ნოემბერი 2024წ.
(თარიღი)

გ/ს

(რეგულირებადი ობიექტის დასახელება და სარდენტოფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ობიექტი)

გ.საბაძე

საქართველოს რეგულირებადი ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გვირგვინი ავჭინის ქ. ავჭინის
ხევისფერი სარეზერვუარი გეოდეზიური ინსტრუმენტების
მ-2 კატეგორიის ავჭინის სარეზერვუარი-ინსტრუმენტი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გეოდეზიური ხევისფერული ინსტრუმენტების
2024 წლის 22 ივნისის N DBS 2 0400000349 აქტისა.
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გვირგვინი ავჭინის ქ. ავჭინის ხევისფერი
გეოდეზიური ინსტრუმენტების მ-2 კატეგორიის ავჭინის სარეზერვუარი-ინსტრუმენტი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები სლოგო: ავჭინის ქ. ავჭინის
მ-2 კატეგორიის სარეზერვუარი-ინსტრუმენტი-გეოდეზიური ინსტრუმენტი
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებელი პროდუქციის, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
სარეზერვუარი-ინსტრუმენტი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ლაზიხის მუნიციპალიტეტის სოფ. სპიტი
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)
N 3189) შიგნითი კედლის № CB00183906 ბუნებრივი სიღრმე
დასაცემი ფაქტები არ არსებობს.

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

გიორგი ბერიძე
(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)



მონაწილეთა ხელმოწერა:

