



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004836

ფართობი ან/და სიღრმე № 1 ნაკვეთი

26.08.2025 წელი

M/V "FIRTINA S" მუდმივი ვარსკვლავის
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი)

დამატებითი ინფორმაცია: ნაკვეთის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
სოხი ვილი - TMO № 883 4940 ნაყინი 1248mt

მისამართი, რეგულირება


კემბის ანდრია
მუდმივი სასაზღვრო ნიშნები
დ.წ.:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ
ზაქარაიძე (დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე) თანამდებობა, სახელი, გვარი
დაწვრილ ვარსკვლავის საპროექტო ფაილი
ვარსკვლავის მუდმივი სასაზღვრო ნიშნები

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ ზაქარაიძე
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
დ.წ. 2025 წლის 26.08.2025 წლის
შესაბამისი სამსახურის საფუძველი
საპროექტო ფაილი DES/25 000000 13 ჰექტარზე

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგ ზაქარაიძე
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა)
დ.წ. 2025 წლის 26.08.2025 წელი


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
შესაბამისი ფაილი - 2,93m³
(როდინდამოკიდებულება, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ფაილი მოცულობა - 6.020m³
გარემოს დამაბინძურებელი ობიექტები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
საპროექტო ფაილი




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *sh გამოვლენა NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქტს თან ერთვის დანართი: *უწყვეთ ვიდეო მასალი*