



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004839

გმობის სახელი საქართველო №1 ნავთობსადგომი 3.09.2025 წელი
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
M/V "GLOBAL HARMONY" მკაფიო კონტეინერ
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
ფხობის ქვემ. ხევისფარიის ნავსადგომი
(ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
მონივრება IMO № 9473573. ნაწილობა 22988 mt
(მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის ოფიციალური რეაქტივიზაცია)
კედის ადგილი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტია
ხუციშვილი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
დავით კობახიძე
ვახუშტია
საქართველო


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტია
ხუციშვილი
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დავით კობახიძე
(შესაბამისი საპროტოკოლური საფუძველი)
საქართველო

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კედის ადგილი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - სხვა აღსანიშნავი)
დავით კობახიძე

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დავით კობახიძე
27,60 m³. მოცულობა - 37,80 m³. ვაქტორი
(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ვაქტორი STP-40. დავით კობახიძე - 18,80 m³
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასაბუთება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

სუბიექტის დეტალი


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ~~სივრცითი~~ NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქტს თან ერთვის დანართი: ახსნა-განმარტება

მონაწილეთა ხილმოწერა:

