



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004840

გომარს ზარბაძის ნავთობსადგომი
(ქუთაისის რაიონის ადგილი)

4.09.2025 წელი
(თარიღი)

მ/შ. N.A.M.A. შ. პუბლიკი მხმდსო სასოფლო-სამეურნეო
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი წომერი,

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
მეტყველ. I.M.O.N. 940 4455. ნუსხის № 2416.5 mt

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი (ოპიციონი)

გედმ ვანდინი
მთავარი
დ.წ.წ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ დავითაძე
საქართველოს დედახუცაძის შვილი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მსამსახურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაწვდა ვანდინი საპროექტო გეგმის
ვახტანგ დავითაძის შვილი
საქართველოს დედახუცაძის შვილი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ დავითაძის შვილი
(ბოძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დედახუცაძის შვილი დაწვდა ვანდინი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
საპროექტო გეგმის I.M.O.N. 940 4455 ნუსხის № 2416.5 mt

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გედმ ვანდინი
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა)

და მთავარი მექანიკოსი
[Signature]

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დაწვდა ვანდინი

33,20 m³. შოთხის ვანი-47,10 m³ ვანდინი-
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიძლიავე,
შუამავალი ხაზები-B10 STP-4. დაწვდა ვანდინი
გარემოს დამაბინებელი უბნის და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ვანი მექანიკოსი 3320 m³ გედმ ვანდინი
აღწერა და ა.შ.)

სენსიტიუიტი. სე ჩანგვადებნი სერტი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები სე ვაძივობილი NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქტს თან ერთვის დანართი: ახსნა-განმარტება მხარე

