



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004955

ფოთის ახალი ნაპირი №1 ნაგებობები
(პეტის შედგენის ადგილი)

8.05.2026 წელი
(თარიღი)

M/V „SUPER BAYERN“ მუხრანის სასაზღვაო პორტის ტერიტორიაზე
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ხელმოწერის ნუსხე № 9278911
ობიექტის სელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

მისამართი, რეგულირების

გეგმა, ანგარიშ

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტაძე ვლადიმერ ვლადიმერის ძე
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაავიწყდა ვახუშტაძე ვლადიმერ ვლადიმერის ძე
ვანუცი ვლადიმერის ძე
ინსპექტირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტაძე ვლადიმერ ვლადიმერის ძე
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

ფაქტობრივად. შუამდგომლობა დაავიწყდა ვახუშტაძე ვლადიმერ ვლადიმერის ძე
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

სამაჩვენებელი ფაქტობრივად DTS 626 000 000 008 361633

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვეპოლ ვანუცი

ლეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)

და ვანუცი

ვეპოლ ვანუცი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვეპოლ ვანუცი - 16,93m³

შეამოწმა ვანუცი - 16,65m³. ვეპოლ ვანუცი - 309,57m³
(როდისან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

ვანუცი ვანუცი - SBT-25 ვეპოლ ვანუცი
გარემოს დამაზინებელი უზნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

ვეპოლ ვანუცი და ვანუცი
აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები სივარდიანი NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: კიდევ მასობა

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

