



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 006047

შეთყობის საზღვაო ნა-
ვსადუყის №5 ნავთობსადუყი

21.07.2026

ს/მ "MSC VULCANO II" მიწზედმოქმედების ნავსადუყი
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
MONROVIA, მფლობელი: "GELENE OCEANWAY LIMI-
ტედი" კაპიტანი -
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან თვითპირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, მომართვა

შეამოწმა

სახელმწიფო

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი მუხის დ-
ცვის კონვენციის საშინაო დონეზე 11 ნაწილის ყველა
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეობის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
სწავლის ინსპექტორი -

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი მუხის დ-
ცვის კონვენციის საშინაო დონეზე 11 ნაწილის ყველა
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კაპიტანი ყველა მონაწილე.
გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შვი მუხის დ-
ცვის კონვენციის საშინაო დონეზე 11 ნაწილის ყველა
2005 წ. კონვენციის მხრივ/CONTAINER VESSEL,
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი ტონაჟი,
ნაწილობრივ - 16 324 ტ, ენა - 20 ტონა, გააჩნია
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
6/მუხის დ-
აღწერა და ა.შ.)

37,9 კმ მოცულობა, ჭობის 2 (ორი) კმ - 35,8 კმ
საერთო მოცულობა, სატყეო-გაყვანილობის
მშენებელი დაწესებულება - ST 2A SUPER TRIDENT, 5 კმ -
18,25 კმ მოცულობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ
NO REMARKS (დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:

